

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ

«Алексеевский колледж»

Алексеев О.В. Афанасьева

«03» февраля 2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

Белгородская область
Алексеевский городской округ

«03» февраля 2021 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
- 1.2. Адрес объекта Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Чернышевского, д. 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3157,5 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ да
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2019
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих - капитальных -
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы, 22, тел. 8 (47234)3-53-20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, проживание
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) _____ на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории). _____ дети

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. НС, НЗ, НОДА
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 146 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Вокзал – БГУ – Пески

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет, описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и для посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 г.

в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 марта 2020 года №80-пп «О внесении изменений в постановление Правительства белгородской области от 16 декабря 2019 года №574-пп

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И - доступно частично избирательно (ИЗ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата 05.02.2021

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор ОГ АПОУ «Алексеевский колледж»
О.В. Афанасьева

Члены рабочей группы

Заместитель директора В.Н. Власова

Заместитель директора Н.А. Евтеев

Заведующий хозяйством Л.В. Тютюник

Социальный педагог Е.О. Щеголькова

Инженер В.Н. Бублик

Медсестра Е.Н. Алексеенко

Управленческое решение согласовано «02» февраля 2021 г.

Алексеевская местная организация «Всероссийское общество слепых»
/Председатель Л.А. Абрамова _____



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от « 03 » сентября 20 14 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	К, О, С, Г, У	- установка визуальной информации, тактильных обозначений	индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1	1.2	-неровная поверхность; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	К, О, С, Г, У	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН	индивидуальное решение с ТСП

1.3	Лестница (наружная)	есть	1.2	1.3	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	- изготовленные и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	индивидуальное решение с ТСП
1.4	Пандус (наружный)	есть	1.3	1.4		К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.4	1.5	не выделены места для транспорта инвалидов	К, О, С, Г, У	- организовать стоянку с информационным обозначением	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения, - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; не выделены места для транспорта	К, О, С, Г, У	- установка визуальной информации, - тактильных обозначений, - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН,	индивидуальное решение с ТСП

				инвалидов		организовать стоянку с информационным обозначением	
--	--	--	--	-----------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1.2-1.4	1.1-1.5	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от «05» февраля 2011 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.2	2.1	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	- изготовлене и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	1.3	2.2	нет	К,О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.5	2.3	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	Изготовлене и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	1.6	2.4	отсутствие светового и звукового маяка.	С, Г	Установка светового и звукового маяка	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	10	2.5	Отсутствие светового и звукового маяка.	С, Г	Установка светового и звукового маяка	индивидуальное решение с ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от «03» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9, 22	3.1	-отсутствуют направляющие поручни	С	Установка направляющих поручней	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1.7	3.2	- отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	К,О,С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСР (лестницехода)	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет				

3.5	Дверь	есть	1.8	3.5	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,С	Установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1.7	3.6	Отсутствуют тактильные обозначения, - отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода), установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, - отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами, отсутствуют	К,О,С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным	индивидуальное решение с ТСР

					устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей		завершение м на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестницеода), установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ	9	3.1	индивидуальное решение с ТСП
		22	3.2	
		1.7	3.5	
		1.8	3.6	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от «03» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	27	4.1	- отсутствуют тактильные обозначения в кабинетах, направляющие поручни	С	-установка тактильных табличек, направляющих поручней	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	нет	нет	нет	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая)	есть	6 28 29 30	4.3	- не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках	К, С, Г	- выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи	индивидуальное решение с ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствуют тактильные обозначения в кабинетах, в столовой	К,С,Г	-Установка тактильных табличек в кабинетах, направляющих поручней,	индивидуальное решение с ТСР

					зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха		- выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	6, 27-30	4.1 4.3	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от « 03 » февраля 20 21 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18, 37, 38, 39, 40, 41	5.1	Отсутствуют кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	31, 32, 33, 34, 35, 36	5.2	Отсутствуют кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова	индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	7	5.3	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно - гигиеническое помещение (туалет)	ДУ	18, 31-41	5.1 5.2 5.3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 2
от «03» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Общежитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Чернышевского, 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	нет	Отсутствует размещение комплексной системы визуальной информации	К,О,С,Г,У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	8	6.2	Отсутствует звуковое оповещение	Г	Организовать размещение комплексной системы звукового оповещения	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Отсутствуют тактильные средства	С	Организовать размещение тактильных средств	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует размещение комплексной системы визуальной информации, отсутствует звуковое оповещение,		Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; комплексной системы звукового	индивидуальное решение с ТСР

							оповещения; тактильных средств	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	8	6.2	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях