

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАПОУ

«Алексеевский колледж»

О.В. Афанасьева

2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Белгородская область  
Алексеевский городской округ

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«01» января 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
- 1.2. Адрес объекта Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3841,5 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ да
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих 2020, капитальных 2022
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Алексеевский колледж»  
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы, 22, тел. 8 (47234)3-53-20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) \_\_\_\_\_ на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории). \_\_\_\_\_ дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. \_\_\_\_\_ НС, НЗ, НОДА



- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Вокзал – БГУ – Пески, Вокзал – БГУ – Красный Хуторок

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет, описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	<b>ДУ</b>
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ



№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения и для нестационарных клиентов и для посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.



## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2022

в рамках исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 марта 2020 года №80-пп «О внесении изменений в постановление Правительства белгородской области от 16 декабря 2019 года №574-пп

(указывается наименование документа: программы, плана)

### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата 04.12.2020

Карта доступности объектов (на сайте <http://zhit-vmeste.ru/map/>)

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  
О.В. Афанасьева



Члены рабочей группы

Заместитель директора В.Н. Власова

Заместитель директора Н.А. Евтеев

Заведующий хозяйством Л.В. Тютюник

Социальный педагог Е.О. Щеголькова

Инженер В.Н. Бублик

Мед. сестра Е.Н. Алексеенко

Управленческое решение согласовано «04» января 2020 г.

Алексеевская местная организация «Всероссийское общество слепых»

Председатель Л.А. Абрамова





Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «04» сентября 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.2	5	отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	К, О, С, Г, У	- установка визуальной информации, тактильных обозначений	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	14	-неровная поверхность; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	К, О, С, Г, У	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР



							отдыха для МГН	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.7	10	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	- изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	нет	10		К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.6	11	не выделены места для транспорта инвалидов	К, О, С, Г, У	- организовать стоянку с информационным обозначением	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения, -неровная поверхность; -отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко	К, О, С, Г, У	- установка визуальной информации, тактильных обозначений, - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; -	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

					входу; не выделены места для транспорта инвалидов		оборудовать места отдыха для МГН, организовать стоянку с информационным обозначением	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория прилегающая к зданию</b>	ДУ	1.2 1.6 1.7	5 10 14 11	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.7	10	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	- изготовлен и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	10	нет	К,О	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.7	12	отсутствие тактильной информации об учреждении	С	Изготовлен и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	1.1	6	Отсутствие светового и звукового маяка.	С, Г	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть	нет	16	Отсутствие светового и звукового	С, Г	Установка светового и звукового	Капитальный ремонт



					маяка.		маяка	, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие тактильной информации об учреждении, отсутствие светового и звукового маяка	С, Г	Установка пандуса, изготовленн е и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка	Капита льный ремонт , индиви дуальн ое решени е с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	1.1 1.7	6,10,12, 16	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11	4	-отсутствуют направляющие поручни	С	Установка направляющих поручней	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1.3	9	- отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	К,О,С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСР (лестницехода)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет				



3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет				
3.5	Дверь	есть	1.1	8	Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,С	Установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1.5	13	Отсутствуют тактильные обозначения, - отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСП (лестницехода), установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, - отсутствие второго поручня; - лестницы не дублируются пандусами или	К,О,С	Установка тактильных табличек, направляющих поручней, - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП



					подъёмными устройствами, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода), установка устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей
--	--	--	--	--	--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания	ДУ	11	4	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
		1.5	8	
		1.3	9	
		1.1	13	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «04» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8, 15	3	- отсутствуют тактильные обозначения в кабинетах, направляющие поручни	С	-установка тактильных табличек, направляющих поручней	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал)	есть	1	1, 2	-не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха	К, С, Г	- оборудованные специальные мест для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха;	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая)	есть	2, 3, 5, 6, 7	15	- не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках	К, С, Г	- выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР



4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствуют тактильные обозначения в кабинетах, - отсутствуют тактильные обозначения , - в актовом зале и столовой зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха	К,С,Г	-Установка тактильных табличек в кабинетах и актовом зале, направляющих поручней, - выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи	Капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	8,15, 2, 3,5,6,7, 1	1,2,3,15	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «01» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1.4	17, 18	Отсутствуют кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	19	19	Отсутствуют кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19	7	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно - гигиеническое помещение (туалет)	ДУ	19 -1 этаж 19 -подвал 1.4	17 18 19 7	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ

№ 1  
от «04» декабря 2020 г.

I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

**ОГАПОУ «Алексеевский колледж», ул. Победы, 22**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	20	Отсутствует размещение комплексной системы визуальной информации	К,О,С,Г,У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	нет	21	Отсутствует звуковое оповещение	Г	Организовать размещение комплексной системы звукового оповещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	нет	22-24		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует размещение комплексной системы визуальной информации, отсутствует звуковое оповещение,		Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта Организовать размещение комплексно	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР



								й системы звукового оповещения	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	нет	20-24	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **на объекте есть информационное табло, звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях**