

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №1 – Актальный зал



Фото №2 – Актальный зал (2)




Фото №3 – Аудитории на 1-м этаже



Фото №4 – Вестибюль



Фото №5 – Вход на территорию



Фото №6 – Входная дверь



Фото №7 – Гардеробная



Фото №8 – Дверь внутри здания




Фото №9 – Лестница внутри здания



Фото №10 – Лестница (наружная)



Фото №11 – Парковка



Фото №12 – Входная площадка (перед дверью)



Фото №13 – Пути эвакуации



Фото №14 – Путь движения на территории



Фото №15 – Столовая



Фото №16 – Тамбур





Фото №17 – Санитарно-гигиенические помещения (женский туалет)



Фото №18 – Санитарно-гигиенические помещения (женский туалет)



Фото №19 – Душевая



Фото №20 – Информационное табло



Фото №21 – Акустическая система оповещения



Фото №22 – Тактильные таблички



Фото №23 – Тактильные таблички и пиктограммы



Фото №24 – Тактильные пиктограммы