

**Результаты фото-фиксации на объекте**



Фото 1.1 – Вход на территорию



Фото 1.2 – Путь движения на территории



Фото 1.4 – Пандус наружный



Фото 1.5 – Автостоянка и парковка




Фото 2.2 – Пандус наружный



Фото 2.3 – Входная площадь перед дверью




Фото 2.4 – Дверь входная




Фото 2.5 – Тамбур




Фото 3.1 – Коридор (вестибюль, зона ожидания)




Фото 3.2 – Лестница внутри здания




Фото 3.5 – Дверь с задерживателем закрытия



Фото 3.6 – Пути эвакуации



Фото 3.6.1 – Пути эвакуации



Фото 3.6.2 – Пути эвакуации



Фото 4.1 – Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.2 – Зальная форма обслуживания (комната отдыха)



Фото 5.1 – Туалетная комната



Фото 5.2 – Душевая комната



Фото 5.3 – Бытовая комната (гардеробная)




Фото 6.2 – Акустические средства